





Carta aos operadores e  
clientes de motores

**RR300**

IAS/287/2022

an authorized  
**Rolls-Royce**  
maintenance, repair  
& overhaul center

2. REVISÃO GERAL DE COMPONENTES PELO ALCANCE DO TBO QUE PODEM COINCIDIR COM O PMI.

COMPONENTE	FABRICANTE	TBO HOURS
FUEL CONTROL UNIT	<b>Honeywell</b>	2000
POWER TURBINE GOVERNOR	<b>Honeywell</b>	2000
FUEL NOZZLE		2000
STARTER GENERATOR		1000




Figura 2 -ITENS DE REVISÃO GERAL

Uma intervenção de PMI consiste nas trocas e revisões indicadas acima e em inspeções programadas, não constituindo por isso uma revisão geral, mas sim, uma manutenção programada.

an authorized  
**Rolls-Royce**  
maintenance, repair  
& overhaul center

**Honeywell**  
AUTHORIZED SERVICE CENTER



IAS – Indústria de Aviação e Serviços  
Avenida Marconi Issa, Nº 300 CEP: 33350-000 – São José da Lapa / MG – Brasil – [www.ias.ind.br](http://www.ias.ind.br)

Esta documento é para uso exclusivo de seu destinatário e pode conter informações privilegiadas e confidenciais. Todas as informações aqui contidas devem ser tratadas como confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio consentimento por escrito da IAS.

PAG 2 / 2

This document is intended solely for the use of its addressee and may contain privileged or confidential information. All information contained herein shall be treated as confidential and shall not be disclosed to any third party without IAS's prior written approval.